

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учете замечаний	Примечание
1	2	3	4	5
Инженерно-геодезические изыскания				
2	Не учитываются и не выполняются требования к изысканиям линейных объектов в задании на выполнение инженерно-геодезических изысканий, программе работ, при выполнении полевых и камеральных работ, составлении технического отчета.	п.п. 4.12, 5.1.1.2, 5.1.1.5, 5.1.1.6, 5.1.4.5, 5.4.4, 5.6 СП 11-104-97 п.п. 4.15, 4.17, 5.1.14, 5.1.12, 5.3.1.5 СП 47.13330.2016 п.34 перечня Пост. Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521	Виды работ (полевые и камеральные), характерные для линейного объекта не выполняются, изыскания сводятся к созданию топографического плана. Игнорируются требования СП. Изыскательские камеральные работы, характерные для линейных объектов выполняет проектировщик (оправдано в случае наличия программного комплекса по проектированию трасс). Следствие – снижение качества проектирования.	
3	Не представляются выписки из каталогов координат и высот, заверенных организацией	П.5.1.39 СП 47.13330.2016	Нарушение нормативных требований и законодательства по приобретению, хранению и использованию пространственных данных. Использование не официальных данных может	В настоящее время официальная выдача выписки из каталогов координат по запросу затягивается на месяцы при том, что время

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учете замечаний	Примечание
1	2	3	4	5
Инженерно-геодезические изыскания				
			привести к ошибкам в плановом и высотном положении объекта капитального строительства, что, как следствие, приводит к ошибкам при проектировании, удорожанию проекта, удорожанию строительства.	выполнения изысканий небольших объектов значительно меньше.
4	Не закладываются пункты опорной геодезической сети долговременного и постоянного закрепления.	п.5.1.1.9 СП 47.13330.2012, п.п. 5.1.6, 5.1.23.9 СП 47.13330.2016 п.34 перечня Пост. Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521	При отсутствии опорной геодезической сети не обеспечивается развитие геодезической разбивочной основы (ГРО) для геодезического сопровождения и контроля строительства, вследствие чего возникает необходимость выполнения повторных геодезических работ по развитию опорной геодезической сети.	
5	При выполнении изысканий для линейных объектов на не застроенной территории	п. 5.2.5, Приложение Б СП 47.13330.2016	Не обоснованное удорожание стоимости инженерно- геодезических изысканий.	

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учете замечаний	Примечание
1	2	3	4	5
Инженерно-геодезические изыскания				
	<p>назначаются масштабы съемки 1:500, при том, что условия ситуации и рельефа позволяют выполнить съемки в масштабе 1:1000 и даже 1:2000 без потери необходимой информации. Обоснование выбора масштаба отсутствует.</p>			